

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PLSB Löt- und Schrumpfbrenner

- Multifunktionswerkzeug 2in1: GaslötKolben zum Schrumpfen und Löten
- Multifunktionale abnehmbare Düse
- Abluftöffnungen sorgen während des Betriebs für ausreichende Belüftung
- Auslöse-Zündknopf: Ermöglicht schnelles und einfaches Starten
- Einstellhebel: Ein/ Aus-Schalter in einer Ebene mit Flammenregelung
- Piezoelektrische Zündung
- Katalytisches Heizsystem
- Variable Flammenregelung
- Gewicht: 54 g
- Temperaturen:
Löten: 200-400°C
Heizen: bis 450°C
- **Hinweis:**
Gerät wird leer geliefert. Vor dem ersten Gebrauch mit Butangas füllen.



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Abmessungen
05105665	056306	PLSB	1	139 x 32 x 20 mm

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PLSB Löt- und Schrumpfbrenner

GEBRAUCHSANWEISUNG

Dies ist ein multifunktionales Werkzeug, das als Löt- oder Schrumpfgerät verwendet werden kann. Es wird ohne Gas ausgeliefert. Verwenden Sie zum Befüllen des Gerätes handelsübliches Feuerzeug-Butan-Gas.

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Betriebshinweise bevor Sie das Gerät verwenden.

ANWEISUNGEN

1. Stellen Sie sicher, dass die Düse nach oben zeigt.
2. Drehen Sie den roten Einstellhebel aus der Position „OFF“ auf Position „ON“.
3. Zündung: Ziehen Sie den Zündknopf nach unten.
4. Drehen Sie den roten Einstellhebel nach rechts, um die Gaszufuhr und somit die Temperatur zu erhöhen.
5. Zündung aus: Drehen Sie den roten Einstellhebel aus Position „ON“ auf Position „OFF“.

NACHFÜLLEN

1. Schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass die Flamme ausgegangen ist.
2. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie Gas nachfüllen.
3. Drehen Sie das Gerät auf den Kopf (Nachfüllventil nach oben).
4. Setzen Sie die Butan-Nachfüllflasche mit einem passenden Adapter ein auf die Nachfüllklappe und füllen Sie den Tank bis zum Überlaufen.
5. Bitte warten Sie einige Minuten bevor sie weiter Nachfüllen damit sich der Druck ausgleichen kann.

SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entzünden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gesicht, Händen, Kleidung oder brennbaren Materialien.

Enthält brennbares Gas unter Druck.

Setzen Sie das Gerät niemals Hitze über 40°C aus (z.B. Auto oder direktes Sonnenlicht).

Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Setzen sie es keinem Feuer aus.

Nutzen Sie kein beschädigtes Gerät.

Arbeiten Sie in einem feuerfesten und gut belüfteten Bereich.

Verwenden oder befüllen Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren Materialien,

Flüssigkeiten oder Gas. Vergewissern Sie sich, dass die Flamme nach Gebrauch vollständig erloschen ist.

Verwenden Sie die Schutzkappe erst nach vollständiger Abkühlung.

Verbrennungsgefahr! Düse und Lötspitze müssen vollständig gekühlt werden bevor sie diese berühren.